

ฝ่ายวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

วันที่ทำการตรวจวัด: 1 เมษายน 2567

สถานที่ตรวจวัด: ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ห้อง 10-6 ชั้น 10 อาคารสมเด็จย่า 93

การตรวจสอบอุปกรณ์ล้างตา/ล้างตัวฉุกเฉิน

ผลการตรวจสอบ:

อุปกรณ์ล้างตา ☒ สามารถใช้งานได้ปกติ ☐ มีความผิดปกติ

อุปกรณ์ล้างตัว ☒ สามารถใช้งานได้ปกติ ☐ มีความผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ/วิธีปรับปรุงแก้ไข (กรณีอุปกรณ์มีความผิดปกติ):

.....

.....

ภาพประกอบ:



ลงชื่อ ภูวนิชา เต็มใส

(..... นางสาวภูวนิชา เต็มใส)

ผู้ดำเนินการตรวจสอบ

ลงชื่อ สรณันท์ จันทรางศุ

(ผศ.ทพญ.ดร.สรณันท์ จันทรางศุ)

ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ฝ่ายวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

วันที่ทำการตรวจสอบ: 27 มีนาคม พ.ศ.2567

สถานที่ตรวจวัด: ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ห้อง 10-6 ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระยา 93

การตรวจสอบถังดับเพลิง

ผลการตรวจสอบ:


☒ สามารถใช้งานได้ปกติ ☐ มีความผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ/วิธีปรับปรุงแก้ไข (กรณีอุปกรณ์มีความผิดปกติ):

.....

.....

ภาพประกอบ:



ลงชื่อนางณิน แจ่มใส.....
(.....นางสาวณิน แจ่มใส.....)

ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อสรนันท์ จันทรางศุ.....
(ผศ.ทพญ.ดร.สรนันท์ จันทรางศุ)
ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ฝ่ายวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

วันที่ทำการตรวจวัด: 1 เมษายน 2567

สถานที่ตรวจวัด: ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ห้อง 10-6 ชั้น 10 อาคารสมเด็จย่า 93

การตรวจสอบ Chemical spill kit

Check list:

- | | |
|--|--|
| ☒ ชุดคลุมร่างกาย | ☒ แผ่นดูดซับสารเคมี |
| ☒ ถุงมือ | ☒ ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ |
| ☒ หน้ากากอนามัย | ☒ ปากกาสำหรับเขียนถุงพลาสติก |
| ☒ แวนตา | ☒ เทปสำหรับมัดปากถุง |
| ☒ คีมคีบ | ☒ ไม้กวาดเศษแก้ว |
| ☒ กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิด | ☒ ป้ายเตือนสารเคมีหกแล้ว |
| ☒ Sodium Bicarbonate | ☒ ครอบป้องกันปากกว้าง |
| ☒ กระดาษทิชชูเปียก/แห้ง | |

ผลการตรวจสอบ: ☒ สามารถใช้งานได้ปกติ ☐ มีความผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ/วิธีปรับปรุงแก้ไข (กรณีอุปกรณ์มีความผิดปกติ):

.....
.....

ลงชื่อ
.....

(.....นางสาวญาณิน แจ่มใส.....)


ผู้ดำเนินการตรวจสอบ

ลงชื่อ
.....

(ผศ.ทพญ.ดร.สรนันท์ จันทรางศุ)

ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ภาพประกอบ:



ฝ่ายวิจัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

วันที่ทำการตรวจวัด: 1 เมษายน 2567

สถานที่ตรวจวัด: ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ห้อง 10-6 ชั้น 10 อาคารสมเด็จย่า 93

การตรวจสอบ Biohazard spill kit

Check list:

- | | |
|--|---|
| ☒ ชุดคลุมร่างกาย | ☒ ชุดป้องกันแบบใช้แล้วทิ้ง |
| ☒ ถุงมือ | ☒ ถุงพลาสติกสีแดง |
| ☒ หน้ากากอนามัย | ☒ หมวกคลุมผม |
| ☒ แว่นตา | ☒ ถุงพลาสติกขนาดเล็ก |
| ☒ คีมคีบ | ☒ กระดาษทิชชู |
| ☒ กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิด | ☒ ป้ายเตือนสารชีวภาพหกแล้วไหล |

ผลการตรวจสอบ: ☒ สามารถใช้งานได้ปกติ ☐ มีความผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ/วิธีปรับปรุงแก้ไข (กรณีอุปกรณ์มีความผิดปกติ):

.....
.....

ลงชื่อนางณิชา แจ่มใส.....
(.....นางสาวณิชา แจ่มใส.....)
ผู้ดำเนินการตรวจสอบ

ลงชื่อสรนันท์ จันทรางศุ.....
(ผศ.ทพญ.ดร.สรนันท์ จันทรางศุ)
ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ภาพประกอบ:

